




Hon. Carlos O. Delgado Altieri
Alcalde

Gobierno Municipal de Isabela

Oficina del Alcalde



P.O. Box 507
Isabela, Puerto Rico 00662
Tel. (787) 872-2100

March 17, 2015

Mr. Eduardo González
Response and Remediation Branch
U.S. Environmental Protection Agency
Region 2
Caribbean Environmental Protection Division
City View Plaza II - Suite 7000
#48 PR Road 165, Km. 1.2
Guaynabo, Puerto Rico 00968-8069

RE: RCRA § 30008 Notice of Violation
Isabela Municipal Landfill
EPA I.D. PRS009000365
Ref. Number: CEPD-RCRA-15-0324

Dear Mr. González:

COA
Last February 17 we received a letter from EPA Caribbean Division with date of February 12, 2015 regarding to the referred matter. By the present letter we provide you with a description of the actions we have taken to the violations as noted, the documentation that demonstrates what we have done to correct these, and the description of the procedures that have been or will be put into place to prevent similar violations from occurring in the future. Mr. Felipe Nazario, our environmental consultant, called you last Friday to give the results of his last inspection on February 12, 2015. Through this letter we are providing the response to each of your questions or comments taking in consideration what we have mentioned before and your instructions.

The responses to the specific violations, that were recorded after you visit, are presented below and all of them are consistent with the number of question to which it applies.

1. We recognize that at the time of the visit to Isabela Municipal Landfill by EPA representatives on December 4, 2014 some drums and containers were

observed at the Mechanical Shop area and these weren't properly labeled. These drums and containers had been used for used oil storage by previous private operator of the landfill (LM Waste Service Corp. (LM)) but municipality representatives had properly disposed it days before by Oil Energy System, Inc. (please see copies in Attachment No. 1), who was contracted for this purpose, among others, by the Municipality of Isabela. By this reason, the observed containers were empty at the moment of your visit. Then, after your visit all mentioned containers were displaced and accommodated within one of the hoopers of the two garbage collection trucks that belong to LM that still remain within the municipal landfill facilities.

Follow ups and traces have been given to LM's authorized representatives so that this company removes, as soon as possible, these trucks from the municipal property so they can properly dispose these containers and other inorganic solid wastes that remain in trucks hooper, but to date these have ignored (see letters on Attachment No. 2)

CWA
The small spills or spots in the concrete floor of the mechanical shop area were removed after using in the biggest stain sand as absorptive material and the use of a strong detergent, a scrub brush and a sponge. The last were also used for the cleaning works of the additional small stains and in other sectors of the concrete slab. Simultaneous measures were also implemented to prevent that generated liquids, during cleaning process, reach beyond slab to prevent contamination on land bordering said slab on three sides. The results of this cleaning were successful as shown on Attachment No. 3. These works were corroborated with Mr. Luis Molla, a municipal employee in the landfill that was in charge of these works and Mr. Germán Varela, Director of the Environmental Control Department of the Municipality of Isabela.


2. All the material and rags that were used to clean-up spills or stains and other impacted as small wood pieces were also placed into one of the truck's hoopers but in a closed heavy bag to avoid any possible contamination to other solid wastes that are also within the rear side of these trucks.

However, once we know when these trucks will be removed, we will insist on LM Waste representatives that their people have to perform the required procedures to determine whether these are hazardous waste and to be the case, how they will dispose of them and where. They will have to keep informed both; USEPA and the Isabela Municipality on this subject.

3. As stated above, the discarded spent oil filters were also part of the solid wastes that were also placed in the above mentioned bag that was located in one of the hoopers.
4. For several months before your visit and after it (until the present) we don't work with and store oil of any kind in the landfill facilities. The performed cleaning process has effectively eliminated all oil stains or spots. The municipality does not contemplate in the near future the use of oil, however, if necessary the requirements of the 40 CFR Part 279 and those good practices and regulations for the proper handling of oil of all kind will be rigorously implemented.

We hope to have properly responded your Notice and we are in the best position to clarify any doubt or to respond any additional question. Please, if that is the case, contact Mr. Felipe Nazario at (787) 548-4803 and/or electronic email at prprofessionalgroup@gmail.com.

Sincerely yours,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Delgado Altieri', with a long, sweeping flourish extending downwards and to the right.

Carlos Delgado Altieri
Mayor

Attachments

Attachment No. 1

El Manifiesto Núm. J 72458 con fecha del 30-10-14 corresponde al recogido del aceite que nos preocupa en el área del taller del vertedero del Municipio de Isabela y en el Departamento de Obras Públicas Municipal.



Generador		Instrucciones	
1. Nombre y Dirección del Generador Municipio de Isabela Apartado 507 Isabela, PR 00662		2. Número de Identificación AU-97-37-0202	
		3. Teléfono (787) 872-2100	
4. Número de identificación patronal del generador o número de seguro social de individuo. Indicar el nombre de la compañía o persona a la que pertenece el número. Si está cediendo a un procesador el derecho de recibir pagos por acarreo y disposición del aceite usado, deberá indicar el nombre y el número de identificación patronal del mismo.		Este documento tiene que acompañar el cargamento de aceite usado. Los encasillados del 1 al 8 tienen que estar llenos al momento de firmar la certificación en el encasillado número 9. La información debe estar legible en todas las copias del formulario. De necesitar ayuda para llenar el formulario, favor de comunicarse con cualquiera de las oficinas de la JCA.	
Nombre OIL ENERGY SYSTEM, INC. 6 6 0 5 4 7 9 8 8		Area Metro 767-8124 Arecibo 880-0013 Ponce 840-4070 Mayagüez 833-1188 Guayama 864-0103 Humacao 502-4102	
5. Descripción		6. Tipo de envase *	
a) aceite usado contaminado			
b) aceite usado sin contaminar		T	
* Bidones ("drones") - B Tanque - T ** Especificar contaminante en el encasillado 22		7. Volumen total (gal.) 340	
8. Cantidad en palabras de aceite usado sin contaminar trescientos ochenta		14. Nombre y Dirección del Destinatario OIL ENERGY SYSTEM, INC. PO BOX 711 MAYAGUEZ, PR 00681-0711	
9. Certificación del Generador: Sujeto a ser procesado criminal y civilmente por declaraciones falsas u omisiones, declaro que la cantidad de aceite usado descrita en los encasillados de la columna 7 y el encasillado 8 es correcta. Además, certifico que el pago por acarreo y disposición debe ser realizado a la entidad indicada en el encasillado 4.		15. Número de permiso IP-50-0041-RM	
Nombre en letra de molde Jorge T. La Torre		16. Teléfono 7878325790	
Firma Jorge T. La Torre		17. Certificación del Destinatario: Sujeto a ser procesado criminal y civilmente por declaraciones falsas u omisiones, declaro que la cantidad de aceite usado recibida corresponde a la cantidad descrita en los encasillados de la columna 7 y el encasillado 8. Miguel R. 20/10/14	
Fecha (D/M/A) 30/10/14		Nombre en letra de molde Miguel R.	
Firma Miguel R.		Firma Miguel R.	
Fecha (D/M/A)		Fecha (D/M/A)	
10. Nombre del Transportador Oil Energy System, Inc. PO BOX 711 Mayaguez, PR 00681-0711 Núm. Identificación de la EPA para Aceites Usados PRR-000008524		18. Nombre de la Estación de Transbordo	
11. Número de permiso SR-50-0199-RM		19. Número de permiso	
12. Teléfono 7878325790		20. Teléfono	
13. Certificación del Transportador: Sujeto a ser procesado criminal y civilmente por declaraciones falsas u omisiones, declaro que la cantidad de aceite usado recogida está descrita correctamente en los encasillados de la columna 7 y el encasillado 8.		21. Certificación de la Estación: Sujeto a ser procesado criminal y civilmente por declaraciones falsas u omisiones, declaro que la cantidad de aceite usado recibida corresponde a la cantidad descrita en los encasillados de la columna 7 y el encasillado 8.	
Nombre en letra de molde Jorge T. La Torre		Nombre en la letra de molde	
Firma Jorge T. La Torre		Firma	
Fecha (D/M/A) 30-10-14		Fecha (D/M/A)	
		22. Discrepancias: Al hacer cualquier corrección, favor de indicar el número y letra (si aplica) del encasillado que se está corrigiendo. Firmar al lado de la corrección. - Vertedero y Obras Publicas Isabela PR 00662	

LCDO. HECTOR FERRER RIOS
P.O. Box 195075
San Juan, P.R. 00919-5075
Tel. 787-523-3434
Cel. (787) 391-5400
hecferrer@yahoo.com

10 de diciembre de 2014

Lcdo. Manuel R. Borges Méndez
P.O. Box 16673
San Juan, P.R. 00908-6673

RE: LM WASTE SERVICE CORP. vs. MUNICIPIO DE ISABELA, APE2013-0040

Estimado Lcdo. Borges Méndez:

Reciba un saludo cordial de nuestra parte. Sirva la presente para notificarle que la Environmental Protection Agency (EPA), nos ha señalado y notificado que parte de los equipos y materiales de la corporación LM Waste que fueron abandonados en nuestra propiedad, tienen que ser removidos porque crean un riesgo para el ambiente y ponen en peligro la utilización del vertedero. Además, que dichos materiales y propiedad de LM Waste se mantienen en propiedad del Municipio de Isabela, sin tener permiso para ello.

Ante esta situación le notifico que le estamos requiriendo que en o antes del 19 de diciembre de 2014 procedan a recoger y disponer de su propiedad. La misma consta de:

- 1.) Una excavadora marca Samsun
- 2.) Dos camiones de recogido de basura
- 3.) Un archivo de metal
- 4.) un escritorio
- 5.) 12 cajas de documentos


Adjunto fotos de los equipos y materiales desglosados.


Sin otro particular quedo.


Atentamente,




Lcdo. Héctor J. Ferrer Ríos

















Attachment No. 3





LCDO. HECTOR FERRER RIOS
P.O. Box 195075
San Juan, P.R. 00919-5075
Tel. 787-523-3434
Cel. (787) 391-5400
hecferrer@yahoo.com

19 de enero de 2015

Lcdo. Manuel R. Borges Méndez
P.O. Box 16673
San Juan, P.R. 00908-6673

RE: **LM WASTE SERVICE CORP. vs MUNICIPIO DE ISABELA; APE 2013-0040**

Estimado Lcdo. Borges Méndez:

El pasado 10 de diciembre de 2014, le notificamos mediante correo y comunicación vía electrónica, nuestra solicitud y requerimiento para que su cliente LM WASTE procediera a recoger y disponer de una propiedad abandonada en el vertedero propiedad de nuestro cliente, el Municipio de Isabela. Además, en o antes del 19 de diciembre de 2014, el Lcdo. Marcos Vélez Green se comunicó con el suscriptor y nos solicitó varios días adicionales para cumplir con lo requerido.

Sin embargo, al día de hoy su cliente no ha recogido parte de la propiedad abandonada, la cual puede implicar violaciones de mi cliente con leyes y reglamentos federales y estatales.

Por tal razón, le notifico y le requiero a nombre de nuestro cliente, que tiene su cliente LM WASTE hasta el 23 de enero para culminar el recogido de la propiedad abandonada. De no hacerlo, la misma será dispuesta por el Municipio de Isabela y cualquier gasto será de responsabilidad de su cliente.

Sin otro particular quedo.

Atentamente,



Lcdo. Héctor J. Ferrer Ríos